


Steckborn, 23. Januar 2018

Kompatibilitätshinweis Firmware-Update B 740

Ab Firmware – Version V38.01.50 ist für das Update eine Flash-Kapazität von mindestens 200'000 KB erforderlich.

Bitte prüfen Sie **VOR der Installation der Firmware** den Flash – Speicher im Setup Programm unter folgendem Pfad:



Falls die Flashkapazität unter 200'000 KB liegt, kann das Update nicht erfolgreich installiert werden.

Starten Sie deshalb den Update Prozess nicht und verwenden in dem Fall die Firmware Version V35.17.29.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Ihr lokaler BERNINA Partner gerne zur Verfügung.